

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова- на- Дону «Детский сад № 263»

ИНН 6163023478
 КПП 616301001
 ОКВЭД 85.11

344022, г. Ростов-на-Дону
 ул. Восточная, 52
 тел./факс 264-89-55,

ПЛАН
об устранении нарушений законодательства, направленного на обеспечение
безопасности воспитанников в МБДОУ № 263.

Ул. Восточная, 52

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.
1.	на объекте защиты отсутствует декларация пожарной безопасности.	ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ №123);	До 01.05.2022 г.
2.	на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 ширина выходов на лестничную клетку, а также ширина лестничных маршей здания менее 1,35 метра.	Ч. 1 ст. 89 ФЗ №123	Ноябрь 2021
3.	на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 имеются выходы из здания детского сада, ширина которых менее 1,2 метра.	ч. 1 ст. 53 ФЗ №123	Ноябрь 2021


4.	на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 ширина горизонтальных участков путей эвакуации в коридорах менее 1,2 метра.	ч. 1 ст. 53 ФЗ №123	Ноябрь 2021
5.	на объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	п. 24 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1 479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее —	До 04.07.2022 года.
6.	на объекте защиты для покрытия пола на путях эвакуации допускается применение горючего материала (паркет) (сертификат соответствия не представлен).	ч. 6 ст. 134 ФЗ №123; п. 25 ППР 1479	До 04.07.2022 года.
7.	на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4 СП 3.13130.2009 имеются звуковые оповещатели системы управления оповещения эвакуацией (СОУЭ), расположенные менее 150 см от потолка.	ч. 1 ст. 84 ФЗ №123	До 26.03.2022 года
8.	на объекте защиты для покрытия пола спальных помещений групповых ячеек допускается применение горючего материала покрытия пола (сертификат соответствия не представлен)	ч. 7 ст. 134 ФЗ №123; п. 25 ППР 1479.	До 04.07.2022 года.

Ул. Красноармейская, 204

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.

1.	на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 двери эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек открываются не по направлению выхода из здания.	ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 ЛГ У 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) ” Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“	До 04.07.2022 года.
2.	на объекте защиты не обеспечено наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания.	п. 24 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	До 04.07.2022 года.

Заведующий МБДОУ № 263



Н.В.Чернушкина